

## 検収確認方法（持込方法） <重量（t）積算>

1. 現場出発前に、到着時刻の報告を処理工場まで連絡してください。
2. 処理場到着時に、マニフェストの確認を行います。
3. トラックスケールにお乗りください。
4. 処理場事務所にて積載重量を測定、確認します。
5. トラックスケール付近のブザーが鳴るまで、トラックスケールの上で待機してください。
6. ブザーが聞こえましたら、場内係員の指示に従い搬入してください。
7. 搬入後、再度、トラックスケールにお乗りください。
8. 処理場事務所にて積載重量を測定、確認します。
9. トラックスケール付近のブザーが鳴りましたら、トラックを移動し、事務所まで来てください。
10. 重量を確認後、伝票にサインしていただきます。（マニフェストはお返しします。）現金払いの場合は、この時に精算していただきます。

## 注意事項

1. 廃棄物（木くず）以外の物が混入している場合は、お引受けをお断りするか、別途料金をお支払いいただきますので、ご了承ください。
2. 処理場へのお持込の際には、必ず事前に連絡願います。
3. 処理場では、係員の指示に従ってください。